



MÅL FOR FRAVÆR - STRØMFORSYNINGER - FREMTIDENS PORTAL

Kjære leser

2011 er skutt i gang og det er travelt på alle fronter.
Les i dette nyhetsbrevet om:

- Tilbud på utskifting av de gamle sorte strømforsyningene. Unngå driftsstans hvis utgangsspenningen endres.
- Hvordan er deres oversikt over fravær?
- Få en forsmak på utviklingen av ProMark Portal - det er lekkert!
- Null feil er målet hos Lundbeck. ProMark med integrasjon til SAP hjelper dem på vei.

God lesning!

Med vennlig hilsen
Mark Information Norge

BYTT TIL NYTT

Gamle strømforsyninger kan endre utgangsspenning, og dermed risikere å skade terminalene.

Vi har derfor et godt tilbud - SPAR 561 kr. Les mer og unngå driftsstans.



MÅLER DERE PÅ FRAVÆR?

Ligger dere over eller under gjennomsnittet i bransjen?

Hvilke dager / medarbeidere / avdelinger har mest sykefravær?

Les mer om ProMark fraværs-KPI eller kontakt oss og få en prat om mulighetene.

FREMTIDENS PORTAL

ProMark Portal er ytterst populær, spesielt til funksjonærer.

Her er en smugttitt i fremtidens portal - for den er i rivende utvikling.

Klikk og se eksempler på nytt i ProMark Portal i kommende versjoner.

NYHETER

- Nytt tidsregistreringssystem styrker Mac Bærens konkurranseevne
- Rolls-Royce Marine Dept. Power Electric System - ny kunde i Norge
- Mark Information lanserer KPI-målinger av sykefravær

...Flere nyheter

NYE ANSIKT OG TITLER

- Nye ansikt og titler hos Mark Information

KUNDELØSNINGER

- TRONDOS
- Alliance Healthcare

...Les flere kundehistorier

MARK+ EXTRANET

- Log på her



BYTT TIL NYTT - ELDRE SORT STRØMFORSYNING TIL LAN-TERMINAL



Over en periode har vi konstatert at de gamle sorte strømforsyningene kan endre utgangsspenning til terminalen - noe som er helt normalt i takt med at komponentene blir eldre.

Da det ikke er mulighet for å justere spenningen på de eldre sorte strømforsyningene vil vi foreslå at dere (deres elektriker) måler utgangsspenningen på det 9-polede stikk som går til terminalen. Mellom ben 3 og ben 9 må det ikke være høyere spenning enn 5,15 volt.

UNNGÅ DRIFTSSTANS OG SKADE PÅ TERMINALEN

Er spenningen høyere vil vi foreslå en utskifting av strømforsyningen til en nyere, justerbar modell. Dette for å unngå driftsstans og skade på terminalen.

Den nye grå og gjennomsiktige strømforsyningen koster normalt 1.686 kr., men vi tilbyr den nå med 33% rabatt:

SPAR 561 KR. - KJØP STRØMFORSYNINGER FOR 1.125 KR. STK.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med Sven Petersen i vår Hardware-avdeling på tlf. +45 4690 0024 eller på mail: hardware@mark-info.com.

KONTAKT

- Sven Petersen, Hardware-avdelingen
- Tlf. +45 4690 0024
- hardware@mark-info.com

MARK+ EXTRANET

- Ønsker du å se våre forskjellige hardware enheter, se i hardware-katalogen på vårt extranet Mark+.
- [Logg på her](#)